

VEILIG WERKEN BIJ DE RAI



Veilig werken – aangepast beleid

Om een veilige werkomgeving voor iedereen te zijn en nog beter te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving hebben we de veiligheidsvoorschriften verbeterd.

Onze tien gouden regels voor een veilige werkomgeving vindt u op de achterzijde.

DIT VERANDERT ER CONCREET

- 1)** Iedereen draagt tijdens de opbouw van een evenement zichtbaar een geldige badge, heeft veiligheidsschoenen aan en een veiligheidshelm bij zich. Ook tijdens het inrichten van stands.
- 2)** De verplichting om de veiligheidshelm te dragen als de rode lamp aan staat, is niet veranderd. Wel gaan we meer maatwerk leveren en risicogebieden onderscheiden om de helmverplichting beter op de aanwezige risico's te baseren. Men kan dus verplicht worden een helm te dragen als de rode lamp uit staat.
- 3)** De demontage start 2,5 uur na sluiting van het evenement. Binnen deze 2,5 uur wordt de hal klaargemaakt voor demontage en zijn personen met een geldige afbraakbadge nog niet welkom. Na deze 2,5 uur start de demontage en is iedereen verplicht om zichtbaar een geldige badge en veiligheidsschoenen te dragen en een veiligheidshelm bij zich te hebben.

ACCESS & SAFETY CENTRE

In het Hospitality Crew Centre is het nieuwe Access & Safety Centre geopend. In deze ruimte faciliteren we o.a. standbouwers, standpersoneel, eigen medewerkers en leveranciers in het naleven van het veilig werken beleid. Tijdens de opbouw en demontage van evenementen worden hier toegangsbadges uitgegeven en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelmen en veiligheidsschoenen) verhuurt en verkocht.



Tien gouden regels

Voor een veilige werkomgeving.



1. Toegang

Alleen aan personen van 16 jaar en ouder én met een geldige badge.



2. Veiligheidsschoenen

Het dragen van goedgekeurde veiligheidsschoenen is verplicht tijdens opbouw- en demontageperiodes.



3. Veiligheidshelm

Tijdens opbouw- en demontageperiodes is iedereen verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm bij zich te dragen. Wanneer de rode lamp aan staat is het dragen van de helm verplicht.



4. Roken

Binnen roken is niet toegestaan.



5. Alcohol en drugs

Alcohol en drugs zijn verboden tijdens werkzaamheden, binnen én buiten.



6. Nooduitgangen

Nooduitgangen en gele transport paden moeten altijd worden vrijgehouden.



7. Blusmiddelen

Blusmiddelen moeten altijd toegankelijk zijn.



8. Werken op hoogte

Personen die werkzaamheden uitvoeren boven 2,5 meter moeten zich verplicht aanlijnen op een hoogwerker. Wanneer er op een ladder gewerkt wordt mag dit niet langer dan twee uur.



9. Transport

- De maximum snelheid binnen is 5 km per uur en buiten 10 km per uur.
- Rijden met een voertuig in de hallen is alleen na toestemming toegestaan.
- Een heftruck mag alleen door daarvoor opgeleid personeel bediend worden.
- Met een heftruck liften van personen is verboden.
- De heftrucklepels mogen niet hoger zijn dan 15 cm boven de grond.
- Telefoneren tijdens het bedienen van een transportmiddel is niet toegestaan.



10. Materialen en gereedschappen

Gebruik uitsluitend goedgekeurde (CE) machines en gereedschappen.